

別添①

## 対 策 一 覧 表

【朝日小学校区】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道中央線	気比庄	学校北の三叉路に信号機がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
2	町道乙坂気比庄線	乙坂	三叉路から町境まで歩道がなく、路側帯も狭い	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
3	県道別所朝日線	天王	森下組倉庫前に横断歩道がほしい(一時停止標識設置済)	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
4	町道白山線	西田中	白山神社前から道路が狭く、通学時に車がくると危険危険であるため、通学路であることの表示がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
				「学童注意」等のペイント	町建設課	R2対策予定
5	町道本通線	西田中	車の通行が多いため風月堂前に信号機がほしい(横断歩道設置済)	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
6	町道小学校通線	西田中	風月堂から七房橋に向けての右側の白線が消えている。道幅は狭いが、車がよく通る	学校通学路の表示(「学童注意」等のペイント)	町建設課	R2対策予定
7	県道福井朝日武生線	気比庄	道路がカーブしており、見通しが悪く県道横断時が危険(気比庄東交差点～町道気比神社線Y字路)	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
8	県道福井朝日武生線・町道気比庄鯖江線	気比庄	防犯灯が無いので、夕方から夜にかけて(特に冬季期間)歩行者が見えにくく危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
9	町道新庄気比庄線	気比庄	横断歩道で児童・生徒が横断中、通行車両が停止し横断させていたが、後ろからの車両が停止車両を追い越したりなど危険	取締りの強化、実施	鯖江警察署	H29～対策
				交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
10	国道417号	内郡	元ビデオショップ前の押しボタン信号が、押すとすぐに黄色に変わるため、運転している人の対応が遅れる	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策

別添①

## 対 策 一 覧 表

【朝日小学校区】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
11	国道417号	朝日	町道郡山線（丹生高校通学路）の交差点に横断歩道が設置してあるが、見通しも悪くカーブになっているため、歩行者の飛び出しなどが見えにくく危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
12	町道乙坂気比庄線	市	町道市姫線からの町道乙坂気比庄線へ出る際にT字路の左側の視界が悪いため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
13	町道七郷線	天宝～乙坂	福井市へ抜ける車がスピードを出して通行しているため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
14	町道新庄気比庄線	気比庄	横断歩道のペイントが薄い	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	対策済
15	町道田中線	市	「止まれ」のペイントが薄い	ペイントの再塗装	鯖江警察署	対策済
16	県道福井朝日武生線	気比庄	T字路になっており、東側からの通行車両が見えにくい	カーブミラーの設置	町防災安全課	対策済
17	町道南気比庄線	気比庄	防犯灯が無い場合、夕方から夜にかけて（特に冬季期間）歩行者が見えにくく危険	防犯灯の設置	町防災安全課	対策済
18	町道佐々生岩開線	佐々生	見通しが悪く横断するの危険なため、横断歩道の設置要望。「止まれ」のペイントが薄い	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H30～対策
				ペイントの再塗装	鯖江警察署	対策済
19	県道青野鯖江線	岩開	鯖江方面への車の交通量が多いため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
20	町道白山線	朝日	東から西へ、北から南への交差点侵入時に安全確認がしづらい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策

別添①

## 対 策 一 覧 表

【朝日小学校区】

番号	路線名	箇所名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
21	県道別所朝日線	内郡	見通しが悪い交差点のため、運転者が車の確認に集中すると横断歩道の歩行者の発見が遅れる	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
22	町道中央線	気比庄	車がかなりスピードを出して走行しているが、横断歩道がないため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
23	町道花田線	気比庄	「止まれ」のペイントと停止線が薄い	ペイントの再塗装	鯖江警察署	対策済
24	県道別所朝日線	朝日	横断歩道のペイントが薄い	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	対策済
25	県道別所朝日線	朝日	外側線が消えている	外側線の再塗装	県丹南土木	対策済
26	町道市姫線	乙坂	左折時に死角となり見通しが悪いため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
27	町道乙坂気比庄線	市	交通量が多く道路の横断が危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
28	県道別所朝日線	横山	バスに乗る際の道路の横断が危険	横断歩道の設置	鯖江警察署	R2対策検討
29	町道栃川線	天宝	外側線が消えている	外側線の再塗装	町建設課	R2対策検討
30	町道乙坂気比庄線	乙坂	センターライン、外側線、横断歩道が消えている	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	R2対策検討
				外側線、センターラインの再塗装	町建設課	R2対策検討
31	町道乙坂気比庄線	気比庄	外側線が消えている	外側線の再塗装	町建設課	R2対策検討
32	町道新庄気比庄線	気比庄	下校時の街灯が暗い	街灯の数を増やす	町防災安全課	R2対策予定

別添①

## 対 策 一 覧 表

【常磐小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道417号	金谷	横断歩道のペイントが薄い	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	R2以降
2	国道417号	青野	青野のバス停付近に横断歩道ないため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
3	県道青野鯖江線	青野	学校前の家の塀が手作りで不安。今は朝日中生徒のみ通行。	街頭指導・見回りの強化	町教育委員会	R2～対策

別添①

## 対 策 一 覧 表

【糸生小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道福井線	上糸生	元マルサン醤油付近の交差点の見通しが悪く、横断歩道がない	街頭指導の強化	町教育委員会	H28～対策
				横断歩道増設の検討	鯖江警察署	R3以降
2	町道大谷寺線	中野	外側線のペイントが消えている	外側線の再塗装	町建設課	R3以降
3	県道別所朝日線	清水	横断歩道のペイントが薄い	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	対策済
4	町道上糸生大玉線	大玉	外側線のペイントが消えている	ペイントの再塗装	町建設課	R3以降
5	町道牛越線	牛越	「止まれ」のペイントが薄い	ペイントの再塗装	鯖江警察署	対策済
6	県道別所朝日線	下糸生（脇）	外側線ペイントが消えている、金属製の待合場がガタついている	外側線の再塗装	県丹南土木	対策済
				退避場の整備	町建設課	R2対策予定
7	県道別所朝日線	下糸生（脇）	外側線、横断歩道予告、注意喚起ペイントが消えている	外側線の再塗装	県丹南土木	対策済
				ペイントの再塗装	県丹南土木	対策済
8	町道下糸生脇線	下糸生	外側線のペイントが消えている	外側線の再塗装	町建設課	R3以降
9	町道福井線	小倉	外側線のペイントが消えている	外側線の再塗装	町建設課	R3対策検討
10	町道小倉牛越線	小倉	外側線のペイントが消えている	外側線の再塗装	町建設課	R3対策検討

別添①

## 対 策 一 覧 表

【宮崎小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道365号	八田	斉藤猛雄宅前に横断歩道がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
2	県道寺武生線	寺	八幡神社からの道との交差点において横断歩道がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
3	町道榎津久長1号線	榎津	中学校へ向かう道の交差点に横断歩道がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
4	町道榎津久長1号線	榎津	やまだやからグラウンドへ向かう交差点にカーブミラーがないので見通しが悪く危険なため設置してほしい	カーブミラーの設置	町防災安全課	対策済
5	県道福井大森河野線	小曾原	タイル張りの歩道・ジョギングロードが滑りやすく危険なため、改修して欲しい。	湧水の処理・路面の清掃	県丹南土木	R1～対策
6	町道中部縦断線	榎津	交差点の横断歩道のペイントが薄い	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	R2対策予定
7	町道中部縦断線	江波	冬期間は降雪・凍結により道路幅員が狭くなる、通学時は交通量が多くなり危険	消雪施設の設置	町建設課	R3以降
8	国道365号	江波	交差点付近側溝の柵がない部分があり、落下の危険がある。	柵の延長	県丹南土木	対策済
9	県道小曾原・武生線	小曾原	バスを待つ場所が路上で危険。隣接の土地の一部を整地し、バスを待つ場所を作って欲しい。	バスを待つ場所の整備	町教育委員会	R3以降 対策検討

別添①

## 対 策 一 覧 表

【四ヶ浦小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道小樟城ヶ谷線	城ヶ谷	H30年7月豪雨により土砂崩れが発生して工事の復旧で板塀・高い堰堤を設置 落石の危険がある 道路のアスファルトのひび割れが危険	登下校の付き添い	町教育委員会	H26～対策
2	町道小樟大樟線	大樟	急カーブであるため見通しが悪い	立木の伐採・枝打	町建設課	R3以降
3	町道大樟道口線	大樟	カーブで見通しが悪く幅員が狭い	線形改良	町建設課	R3以降
4	町道小樟城ヶ谷線	城ヶ谷	橋の上のアスファルト舗装がひび割れているので危険	舗装修繕	町建設課	R3以降
5	町道小樟城ヶ谷線	小樟	カーブが多いため見通しが悪く、幅員が狭い	草刈り等	町建設課	R3以降
6	町道小樟山中線	小樟	倒木の恐れがあるため危険	立木の伐採	町建設課	R3以降
7	町道大樟道口線	大樟	町道の途中の山側からの落石や土砂の流出が見られ、 雨による大崩れする危険性がある	法面や路側帯の改修	町建設課	R3以降
8	町道小樟城ヶ谷線	城ヶ谷	倒木の恐れがあるため危険	立木の伐採	町建設課	R3以降
9	町道大樟道口線	大樟	法面にクラックがあるため危険	法面補修	町建設課	対策済
10	大樟区道	大樟	管理されていない作業小屋があるため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H30～対策

別添①

## 対 策 一 覧 表

【四ヶ浦小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
11	町道小樟城ヶ谷線	小樟	冬季期間、急坂での降雪・凍結により危険	消雪装置の設置	町建設課	R2対策予定
12	大樟登校坂	大樟	雨天時には、全体的に滑りやすくなる。	歩道の改修	町教育委員会	R3以降
13	町道小樟城ヶ谷線	城ヶ谷	登下校坂に低い木があり、通勤の車が障害になっている。路肩に舗装の破損箇所があり、通学児童が危険である。	枝の伐採 路肩の舗装修繕	町建設課	R3以降
14	町道小樟山中線	小樟	森の小径の横に壊れかけた小屋があり、登下校の児童が危険である。	所有者を調査 撤去を依頼	町教育委員会	R2対策予定
15	国道305号線	小樟	バス乗降時に横断が危険	「学童注意」等のペイント	県丹南土木	R3対策予定



別添①

## 対 策 一 覧 表

【城崎小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道305号線 町道茂原道口線	茂原	新バイパスへの接続する道にできた新しい一旦停止を無視する車両が多く見受けられる	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
				取締りの強化	鯖江警察署	H26～対策
2	町道米ノ厨線	厨	幅員が狭く見通しが悪い	法面の草刈	町建設課	H30～対策
3	町道道口大浜1号線	道口	横断する際、ゴミステーションがあり見通しが悪い	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
4	町道厨線、町道厨9号線	厨	町道厨線（別司川上流側）から町道厨9号線のT字路が見えにくいいため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
5	町道茂原道口線	厨	厨側から茂原バス停（スクールバス乗降場）までの横断が危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
6	国道305号	茂原	中茂原バス停前の横断歩道が消えかかっている	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	R2対策予定
7	厨11号線	厨	ガードレールの幅が広いため、冬季の凍結時に滑って危険	手摺り等の設置	町建設課	R3以降
8	国道305号	茂原	幅員が狭く、歩道がないため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R2～対策
9	国道305号	米ノ	新屋敷バス停前の横断歩道のペイントが薄くなっている	横断歩道の再塗装	鯖江警察署	対策済
10	国道305号	米ノ	国道19号から国道305号にでる交差点の見通しが悪い	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策

別添①

## 対 策 一 覧 表

【城崎小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
11	町道美濃等1号線	米ノ	国道を入った裏道だが、速いスピードで通る車が目立ち、危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
12	国道305号	高佐	バス停へ行くのに道路を横断するが、横断歩道がない。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
13	県道茂原道口線	厨	中出民宿の建物上部の劣化	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
14	県道茂原道口線	道口	国道わきの路側帯に電柱があり、歩行の際車道に出るのできけんである。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
15	県道茂原道口線	道口	国道わきのバス停で児童がバスを待っているときに、車道ぎりぎりですべて待っていて危険。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
16	町道大樟道口線	道口	外側線が消えているため危険	外側線の再塗装	町建設課	R2対策予定
17	道口登校坂	道口	街灯が傾いているため危険	街灯の改修	町防災安全課	対策済
18	道口登校坂	道口	雨天時には、全体的に滑りやすくなる。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R1～対策
19	町道	道口	岩本水産の横の道が見通しが悪い。今年、児童の自転車事故があった。	カーブミラーの設置	町防災安全課	R3対策予定

別添①

## 対 策 一 覧 表

【織田小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道辻上野2号線 (区道)	寺家	水路が開渠になっていて危険なので蓋掛け等の対策がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
2	町道織田小学校線	辻	雨田公平記念館付近の水路が大雨等の時には流れが速く柵等の設置がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
3	町道鎌坂蔭山線	三崎	冬期間において融雪装置の散水状況が悪く歩きづらい	融雪補修	町建設課	R3以降
4	町道東3号線	東	南団地の道路は見通しが悪いにも関わらずスピードを出す車が多い	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
5	町道東線	東	法楽寺付近交差点は下り坂で見通しも悪いためカーブミラーがほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
6	町道飛石寺家線	馬場	道幅が狭いため車が通ると危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
7	町道寺家市場線	馬場	坂になっていて、自転車のスピードが出るため危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
8	町道織田小学校線 町道森の腰線	杉の花	道が広いため、車がスピードを出す。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
9	町道北江波3号線	東	細い道のカーブになっているが、朝・夕は車がよく通る	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策
10	町道鎌坂蔭山線	鎌坂	バスターミナルから劔神社までは緩やかな坂で、登下校時に徐行する車が少なくて危険なので、色付き登校レーンを設置してほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H28～対策

別添①

## 対 策 一 覧 表

【織田小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
11	町道辻上野2号線 町道織田小学校線	寺家	剣神社周辺は、不審者も出たこともあるため、不審者対策をしてほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
12	町道織田下河原線	堤、大王丸	織田小学校前の道路に不審者対策をしてほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H29～対策
13	県道鯖江織田線	上野	交通量が多く、歩行者が危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H30～対策
14	町道織田中学校線	下河原	登下校時間帯は、たいら保育園の送迎で通行する車が多いため、横断が危険である。横断歩道の表示・標識、通学路であることや減速を呼びかける表示等を東西両方向に付けてほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H30～対策
				「学童注意」等のペイント	町建設課	R3以降
15	町道織田下河原線	堤	側溝と歩道との段差がひどい。横断側溝の金具部分が破損し、躓きや転倒の恐れがある	段差解消、側溝の補修	町建設課	R3以降
16	国道365号	四ツ杉～大王丸	制限速度が40kmから50kmとなったため、道路横断時が危険	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H30～対策
17	町道鎌坂蔭山線	市場	全体的にペイントが薄くなっている。狭い道路にもかかわらずスピードを出す車が多い	ペイントの再塗装	鯖江警察署	R3以降
					町建設課	R3以降
18	町道鎌坂蔭山線	辻	柵等を設置してほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R2～対策
19	町道鎌坂蔭山線	高橋	剣神社から雨田記念館に渡る道が、朝の交通量が多くて、そこを横断することが危険。天田記念館側に横断歩道があると安全と思われる。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R2～対策

別添①

## 対 策 一 覧 表

【織田小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
20	町道鎌坂蔭山線	辻	横断歩道横断時、カーブ側の見通しがすごく悪く、子供の左右確認が間に合わないうちに車が来てしまう。スピードを出す車も多い。カーブ側に「通学路・横断あり」の看板を設置してほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R2～対策
21	町道鎌坂蔭山線	北	ゆるやかなカーブのある細い道を高速で通過する車が多い。通学ゾーンの表示を明確にしてほしい。	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	R2～対策
22	打越バス停付近	打越	交差点で、中区方面から来る車が見えづらいうえにほとんど止まらない。カーブミラーと止まれの表示をつけてほしい。	カーブミラーの設置	町防災安全課	R3対策予定

別添①

## 対 策 一 覧 表

【萩野小学校区】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	町道細野上戸線	桜谷	片側歩道のため左側通行しなくてはならない	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
2	県道福井大森河野線	細野	東側に路側帯が無い	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
3	町道沖田赤井谷線	赤井谷	横断歩道がない	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H26～対策
4	町道北岩倉線	細野	車の通行が多いため信号機がほしい	交通安全指導や街頭指導の強化	町教育委員会	H27～対策